

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования
Администрации города Сургута
Т.Н. Османкина
« 28 » 12 20 15 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ №21 «Светлячок»
Е.Г. Перевертова
« 28 » 12 20 15 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Муниципального бюджетного дошкольного учреждения детского сада №21 «Светлячок»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального образовательного учреждения.
1.2. Адрес объекта: 628400, РФ, Тюменская обл. ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Крылова 36/1.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 5475,9 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 7425,7 кв.м.
1.4. Год постройки здания 2012, последнего капитального ремонта: нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не предусмотрено, капитального не предусмотрено.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, кратное наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детского сада №21, «Светлячок», краткое наименование МБДОУ №21 «Светлячок».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 36/1.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – негосударственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация: департамент образования Администрации города Сургута.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, Российская Федерация, Ханты – Мансийский Автономный округ Югра, г. Сургут, Гагарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранения, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
2.2. Виды оказанных услуг : образовательные услуги.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно – двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – нет.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 380 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – инвалида: да, нет да.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагается:

- одна остановка с четной стороны улица Крылова, с расстоянием до объекта – 235 м. и наименованием маршрутов №24, №45, №40 (м/т), с нечетной стороны улица Крылова 370 м. и наименованием маршрутов №45, 24, №40 (м/т).

- другая остановка со стороны улицы Семена Белинского, с расстоянием до объекта с нечетной стороны 400 м. и наименованием маршрутов №47, №51, №12 (м/т), №30 (м/т), №71 (м/т). Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, оснащенные светофором, которые расположены вблизи каждой остановки.

Наличие адаптированного (низкопольного) пассажирского транспорта к объекту - №47, №51, №45.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – остановка улица Крылова – 235 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин. (быстрый шаг); 5 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п \п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

*- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурных–функциональных зон

№	Основные структурно - функциональные	Состояние доступности в том числе для
---	--------------------------------------	---------------------------------------

п/п	зоны	основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К), ВНД (О,Г,С,У)
5	Санитарно - гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

Указывается: ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ- И (К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные зоны: территория, прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах), пути движения к объекту (от остановки транспорта) – временно недоступны (ВНД (К, С, У, О, Г). Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – «доступно-частично избирательно» для инвалидов колясочников (ДЧ-И (К), «временно недоступно» для категорий инвалидов (ВНД – (Г, С, У, О).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. Пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальной программы “Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы”.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения инвалидов следующих категорий (К, Г, С, О, У) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): Объект временно не доступен (ВНД).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

Имеется заключение уполномоченной организации состояния доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: На сайте образовательного учреждения <http://ds21.detkin-club.ru>, в окружной территориальной информационной системе ХМАО-Югры (раздел «Доступная среда»)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте)

от « 14 » 12 20 15 г.

2. Акта обследования объекта

от « 11 » 12 20 15 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 21 «Светлячок»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального образовательного учреждения.
- 1.2. Адрес объекта: 628400, РФ, Тюменская обл. ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Крылова 36/1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 5475,9 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 7425,7 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2012, последнего капитального ремонта: нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не предусмотрено, капитального не предусмотрено.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, кратное наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21, "Светлячок", краткое наименование МБДОУ №21 "Светлячок".
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628400, Российская Федерация, Тюменская обл. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 36/1.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – негосударственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация: департамент образования Администрации города Сургута.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, Российская Федерация, Тюменская обл. Ханты – Мансийский Автономный округ Югра, г. Сургут, Гагарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранения, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды оказанных услуг : образовательные услуги.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно – двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – нет.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 380 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – инвалида: да, нет да.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагается:

- одна остановка с четной стороны улица Крылова, с расстоянием до объекта – 235 м. и наименованием маршрутов №24, №45, №40 (м/т), с нечетной стороны улица Крылова 370 м. и наименованием маршрутов №45, 24, №40 (м/т).

- другая остановка со стороны улицы Семена Белинского, с расстоянием до объекта с нечетной стороны 400 м. и наименованием маршрутов №47, №51, №12 (м/т), №30 (м/т), №71 (м/т). Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, оснащенные светофором, которые расположены вблизи каждой остановки.

Наличие адаптированного (низкопольного) пассажирского транспорта к объекту - №47, №51, №45.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – остановка улица Крылова – 235 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин. (быстрый шаг); 5 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (форма обслуживания)*

№ п \п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

*- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт.

		Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР..
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе  **Сорокина М.А.**

(подпись, Ф.И.О., должность: координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

тел. (3462) 94-14-09.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 21 «Светлячок»

г. Сургут

« 14 » 12 20 15 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального образовательного учреждения.
- 1.2. Адрес объекта: 628400, РФ, Тюменская обл. ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Крылова 36/1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 5475,9 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 7425,7 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2012, последнего капитального ремонта: нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не предусмотрено, капитального не предусмотрено.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, кратное наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21, «Светлячок», краткое наименование МБДОУ №21 «Светлячок».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 36/1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Образовательная деятельность МБДОУ детский сад №21 «Светлячок» осуществляется в соответствии с лицензией на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательной деятельности «Дошкольное образование» от 26 мая 2014 года, регистрационный №1515, серия 86Л01 № 0000711, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

Срок действия лицензии бессрочно.

Образовательная деятельность МБДОУ № 21 «Светлячок» с воспитанниками осуществляется через реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «Успех», авторы Н.О. Березина, И.А. Бурлакова, Е.Н. Герасимова, которая определяет содержание обязательной образовательной программы дошкольного образования.

В течении учебного года деятельность МБДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. Организация учебно-воспитательного процесса строится по направлениям развития:

- Познавательно – речевое.
- Художественно – эстетическое.
- Социально – личностное.
- Физическое.

В соответствии с требованиями современной научной Концепции дошкольного воспитания, ориентируясь на Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.

Основной целью деятельности МБДОУ является оптимизация педагогического процесса для повышения качества дошкольного образования. В основе учебно-воспитательной работы лежит взаимодействие педагогического персонала, администрации и родителей (законных представителей). Основными участниками воспитательно-образовательного процесса являются дети, родители (законные представители), педагоги. Цель, поставленная педагогическим коллективом, реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, учебной, познавательной, художественной, двигательной, трудовой. Своей главной задачей коллектив детского сада считает – создание благоприятных условий и хорошего микроклимата для максимального развития личности каждого ребенка, творческого потенциала, формирования его готовности к дальнейшему развитию, вхождение в социум, оздоровление и здоровье сбережение.

Образовательная деятельность осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе: с учетом теплого и холодного периода года. Созданы все условия для разностороннего развития детей с 3 до 7 лет. Развивающая среда в МБДОУ выступает не только условием творческого саморазвития личности ребенка, фактором оздоровления, но и показателем профессионализма педагогов. Все компоненты развивающей предметной среды МБДОУ включают оптимальные условия для полноценного физического, художественно-эстетического, познавательно-речевого и социально-личностного развития детей.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагается:

- одна остановка с четной стороны улица Крылова, с расстоянием до объекта – 235 м. и наименованием маршрутов №24, №45, №40 (м/т), с нечетной стороны улица Крылова 370 м. и наименованием маршрутов №45, 24, №40 (м/т).

- другая остановка со стороны улицы Семена Белинского, с расстоянием до объекта с нечетной стороны 400 м. и наименованием маршрутов №47, №51, №12 (м/т), №30 (м/т), №71 (м/т). Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, оснащенные светофором, которые расположены вблизи каждой остановки.

Наличие адаптированного (низкопольного) пассажирского транспорта к объекту - №47, №51, №45.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – остановка улица Крылова – 235 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин. (быстрый шаг); 5 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п \п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

*- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурных – функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ на фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1; 2	1,2,3
2	Вход (входы) в здание	ВНД	3-7	3-10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	8-9	11-22, 29,30.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К), ВНД (,О,Г,С,У)	13;14	31-41
5	Санитарно - гигиенические помещения	ВНД	15-17	42-52
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	-

Указывается: ДП-В-доступно поностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ- И (К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные зоны: территория, прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах), пути движения к объекту (от остановки транспорта) – временно недоступны (ВНД (К, С, У, О, Г)). Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – «доступно-частично избирательно» для инвалидов колясочников (ДЧ-И (К)), «временно недоступно» для категорий инвалидов (ВНД – (Г, С, У, О)).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. Пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальной программы “Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы”.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): объект временно не доступен (ВНД).

4.4. Для принятия решения требуются, не требуются (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласованием потребителем (с общественными организациями).

- 4.4.1. согласование на Комиссии: Рабочая группа по паспортизации объектов в социальной сфере при кардинационном совете по делам инвалидов протокол № 1 от 25.05.2016 г.
- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) в сфере проектирования и строительства.
- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно – сметной документации;
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению “Тифлопуть” – Филатов С. И и председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов – Соколова Л.Е
- Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта:
- 4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: На официальном сайте образовательного учреждения <http://ds21.detkin-club.ru>, в окружной территориальной информационной системы ХМАО - Югры (раздел «Доступная среда»)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ

Результаты обследования:

- | | |
|---|-----|
| 1. Территории, прилегающей к зданию (участка) | 2 л |
| 2. Входа (входов) в здание | 3 л |
| 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | 3 л |
| 4. Зоны целевого назначения здания (целевого помещения объекта) | 2 л |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | 3 л |
| 6. Системы информации на объекте | 2 л |
| 7. поэтажные планы | 3 л |
| 8. Схема движения от ближайшей остановки | 1 л |
| 9. План территории | 1 л |

Руководитель рабочей группы:

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе
(должность, Ф.И.О)

Сорокина М. А. _____
(подпись)

Члены рабочей группы:

Ведущий специалист по охране труда
(должность, Ф.И.О)

Нуруллина А. В. _____
(подпись)

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе
(должность, Ф.И.О)

Попова О. Н. _____
(подпись)

В том числе:

От департамента архитектуры и градостроительства Администрации города:

Ведущий специалист архитектурно-планировочного отдела
(должность, Ф.И.О)

Белоконь П.В. _____
(подпись)

Председатель департамента городского хозяйства Администрации города:

Главный специалист отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог, дорожно - транспортного управления
(должность, Ф.И.О)

Байков А.Б. _____
(подпись)

Председатель департамента городского образования Администрации города:

Ведущий инженер отдела эксплуатации и обеспечения безопасности

(должность, Ф.И.О)

Арсанбекова Т.В.



(подпись)

Председатели общественных организаций инвалидов:

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению "Тифлопуть"

(должность, Ф.И.О)

Филатов С. И.


(подпись)

Председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов

(должность, Ф.И.О)

Соколова Л.Е.


(подпись)

1 Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ №21 «Светлячок», ул.Крылова, 36/1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	1	Отсутствует информация об объекте.	Все	Оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте и знаком доступности для инвалидов.	Индивидуальное решение с ТСР.
1.2	Путь (пути) дви- жения на терри- тории	Есть	2	2,3	Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения МГН.	Все	Обеспечить информационную поддержку на всём пути движения МГН.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствуют места отдыха для МГН.	Все	Оборудовать места отдыха для МГН.	
					На пути движения отсутствует пре- дупредительное мощение вокруг колонн в форме квадрата.	С	Оборудовать предупредительное мощение в форме квадрата на расстоянии 0,5 м от объекта.	
					Превышена высота бордюров по краям пешеходных путей 0,15м.	О, С, К	Понизить высоту бордюров.	
					Отсутствует тактильная полоса, пре- дупреждающая об изменении профиля рельефа или смене направления движения.	С	Установить тактильную полосу, предупреждающую об измене- нии профиля рельефа или смене направления движения.	
					Отсутствует предупреждающая тактильная полоса за 0,8 м перед лестничным маршем.	С	Установить предупреждающую тактильную полосу за 0,8 м перед лестничным маршем.	

1.3	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	Отсутствуют выделенные места для парковки автотранспорта инвалидов.	Отсутствует разметка обозначающая место парковки автотранспорта инвалидов.	Отсутствуют вертикальные и горизонтальные знаки обозначающие места парковки автотранспорта инвалидов.	К	По требованиям безопасности организации автостоянки на территории ДОУ запрещена.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.	
					Отсутствуют вертикальные и горизонтальные знаки обозначающие места парковки автотранспорта инвалидов.	Установить вертикальные и горизонтальные знаки обозначающие места парковки автотранспорта инвалидов.	Организовать места для парковки за пределами огражденной территории.				
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информация об объекте.	Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения МГН.	Отсутствуют места отдыха для МГН.	Все	Оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте и знаком доступности для инвалидов.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.	
									Обеспечить информационную поддержку на всём пути движения МГН.		
									Оборудовать места отдыха для МГН.		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающие к зданию (участка)	ВНД	1; 2	1,2,3	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступ на объект всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН временно недоступен (ВНД).

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от « 11 » 12 20 15 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБДОУ №21 «Светлячок», ул. Крылова, 36/1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	3	4	Отсутствует закругление ребра лестничных ступеней радиусом 0,05м.	О,С	Привести в соответствие закругление ребра лестнич- ных ступеней радиусом 0,05м.	Текущий ремонт. Индивидуаль- ное решение с ТСР.
					Отсутствует контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша.	С	Оборудовать контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша.	
					Отсутствует противоскользящее покрытие ступеней.	Все	Предусмотреть противоскользящее покрытие ступеней.	
					Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон с безопасным завершение горизонтальной части длиннее на 0,3 м. Разделительной поручень с безопасным завершением горизонтальной части на 0,3м.	Все	Установить двухуровневые поручни с двух сторон с без- опасным завершение горизон- тальной части длиннее на 0,3 м. Установить разделительный поручень.	
					Не соответствует ширина проступи (0,31 м).	О,С	Привести в соответствие с нормативными требованиями ширину проступи (не менее 0,35 – 0,40 м) наружной лест- ницы.	

				Кнопка вызова.		Все	Установить кнопку вызова.	
2.2	Пандус (наружный)	Есть	4	Отсутствует противоскользящее покрытие пандуса.	5	Все	Оборудовать противоскользящее покрытие на всей поверхности пандуса.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
						К	Установить колесоотбойник.	
						С	Оборудовать поверхности пандуса контрастным или фактурным выделением поверхности пандуса относительно прилегающих площадок.	
						Все	Не соответствует высота нижнего поручня (0,5 м).	
						К	Марш пандуса более 9 м.	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	5	Отсутствуют дренажные и водосборные решетки.	6	Все	Установить дренажные и водосборные решетки.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
						С	Отсутствует звуковой маяк.	
						К	Не соответствует ширина площадки (2,16 м).	
2.4	Дверь (входная)	Есть	6	Отсутствует контрастная маркировка на полотне двери.	7	С	Нанести контрастную маркировку на полотно двери.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
						К	Установить фиксатор в положении «открыто»/ «закрыто».	
						К	У доводчика отсутствует функция с задержкой на 5сек.	
2.5	Тамбур	Есть	7	Отсутствуют дренажные и водосборные решетки.	8,9,10	Все	Установить дренажные и водосборные решетки.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
						Все	Привести в соответствие с нормативными требованиями глубину второго тамбура (не менее 2,30 м).	

					Кнопка вызова.	Кнопка вызова. Отсутствует противоскользящее покрытие пандуса и ступеней наружной лестницы. Не соответствует высота нижнего поручня (0,5 м). Отсутствуют дренажные и водосборные решетки в тамбуре и входной площадке (перед дверью).	Все	Установить кнопку вызова. Оборудовать противоскользящее покрытие на всей поверхности пандуса и ступеней наружной лестницы. Привести в соответствие с нормативными требованиями (0,7 м). Установить дренажные и водосборные решетки в тамбуре и входной площадке (перед дверью).

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ВНД	3-7	3-10	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

* указывается : **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступ на объект всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН временно недоступен (ВНД).

1 Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБДОУ №21 «Светлячок», ул.Крылова, 36/1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	8	11,12,13,14,15,16	Отсутствует информационная мнемосхема.	Все	Установить информационную мнемосхему.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствует зона отдыха для МГН.	Все	Организовать зону отдыха для МГН.	
					Перед дверными проемами и порогам отсутствуют тактильные указатели.	С	Обозначить перед дверными проемами и поворотами предупредительные тактильные указатели.	
3.2	Лестница (внутри здания)		9	17,18,19,20,21,22	Отсутствует тактильная полоса перед лестничным маршем лифтом за 0,6м поручни вдоль стенов.	С	Установить тактильную полосу перед лестничным маршем. Установить поручни на стенах.	Текущий ремонт.
					Краевые ступени не выделены цветом или фактурой.	С	Выделить краевые ступени цветом или фактурой.	

	ния)	Есть			С	Установить тактильное обозначение этажей на поверхности перил с двух сторон.	Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
						Установить маячковый ограничитель на ребре ступеней.	
						Установить боковые бортики на ступенях лестниц.	
						Оборудовать не прерывность перил.	
						Привести в соответствие с нормативными требованиями ширину проступи (не менее 0,35 – 0,40 м).	
3.3	Лифт пассажирский (или подъемник	Есть	9	17,18,19, 20,21,22	С, Г	Отсутствует тактильное обозначение этажей на поверхности перил с двух сторон.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. Текущий ремонт.
						Отсутствует маячковый ограничитель на ребре ступеней.	
						Отсутствуют боковые бортики на ступенях лестниц.	
						Поручни второго уровня имеют прерывание.	
						Не соответствует ширина проступи (0,31 м).	
					К	Отсутствует информирующая сигнализация (световая и звуковая) у двери лифта.	
						Ширина дверного проема лифта (0,80 м) не соответствует нормативным требованиям.	
						Панель управления не имеет тактильных обозначений.	
						Отсутствует дублирование звуковой информации.	
						Отсутствует цифровое обозначение этажа.	
3.4	Дверь	Есть	10	23,24,25	С	Оборудовать панель управления тактильными обозначениями.	
						Оборудовать дублирование звуковой информации.	
						Оборудовать цифровое обозначение этажа.	
						Установить фиксатор в положении «открыто».	
						Установить функцию на доводчик 5 секундной задержкой.	
3.4	Дверь	Есть	11	26,27,28	К	Отсутствует фиксатор в положении «открыто»/ «закрыто».	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
						У доводчика отсутствует функция 5 секундной задержки.	

				Высота порога 0,03 м не соответствует нормативным требованиям.	К	Привести в соответствие с нормативными требованиями высоту порога не более 0,014 м.	
				Отсутствует контрастная маркировка на полотне двери.	С	Нанести контрастную маркировку на полотно двери.	
3.5	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	8,9	есть	Отсутствует незадымляемая зона безопасности оборудованная селекторной связью.	Все	Оборудовать зону безопасности оборудованной селекторной связью.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует информационная мнемосхема.	Все	Установить информационную мнемосхему.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
				Отсутствует зона отдыха для МГН.		Организовать зону отдыха для МГН.	
				Поручни второго уровня имеют прерывание.		Оборудовать не прерывность перил.	
				Отсутствует незадымляемая зона безопасности оборудованная селекторной связью.		Оборудовать зону безопасности оборудованной селекторной связью.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	8-11	11-30	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступ на объект всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН временно недоступен(ВНД).

І Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант І – зона обслуживания инвалидов
МБДОУ №21 «Светлячок», ул.Крылова, 36/І
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (групповые, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда)	Есть	13	31,32,33,34	Отсутствуют информационные таблички о назначении кабинета, дублированные рельефными знаками. Ковровые покрытия не закреплены.	Все Все	Установить информационные таблички о назначении кабинета, дублированные рельефными знаками. Закрепить ковровые покрытия.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
4.2	Зальная форма обслуживания (музыкальный и физкультурный зал, бассейн)	Есть	14	35,36,37,38,39,40,41	Отсутствуют информирующие обозначения, дублированные рельефными знаками.	Все	Установить информирующие обозначения, дублированные рельефными знаками.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
					В музыкальном и физкультурном залах вокруг колонны в форме квадрата отсутствует предупредительное мощение.	С	Оборудовать в музыкальном и физкультурном залах предупредительное мощение в форме квадрата на расстоянии 0,5 м от объекта.	
					Отсутствуют поручни вдоль стен.	О	Установить поручни вдоль стен.	

					Ковровое покрытие не закреплено. Контрастная маркировка на полотне двери отсутствует. Подъемно-спусковое устройство в чаше бассейна отсутствует.	Все С К	Закрепить ковровое покрытие. Установить контрастную маркировку на полотне двери. Установить подъемно-спусковое устройство в чаше бассейна.	
					Отсутствуют информационные таблички о назначении кабинета, дублированные рельефными знаками. Отсутствуют информирующие обозначения, дублированные рельефными знаками.	Все	Установить информационные таблички о назначении кабинета, дублированные рельефными знаками. Установить информирующие обозначения, дублированные рельефными знаками.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	13,14	31-41	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Групповые, кабинеты психолога, логопеда, музыкальный и физкультурные залы доступны частично избирательно ДЧ-И (К); временно недоступен ВНД (О,У,Г,С); бассейн временно недоступен ВНД (К,О,Г,С,У); общие заключения доступны частично избирательно ДИ-Ч (К), временно недоступен ВНД (О,Г,С,У).

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от « 11 » 12 20 19 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ №21 «Светлячок», ул. Крылова, 36/1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	15	42,43,44, 45,46,47	Отсутствуют информационные таблички о назначении помещения, дублированные рельефными знаками.	Все	Установить информационные таблички о назначении помещения, дублированные рельефными знаками.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствует кнопка вызова.	Все	Установить кнопку вызова.	
					Отсутствует универсальная кабина.	К	Оборудовать универсальной кабиной.	
					Отсутствуют крючки для одежды, ко-стылей, тростей.	Все	Установить крючки для одежды, костылей и тростей.	
					Отсутствуют откидные поручни с двух сторон унитаза, унитазы имеющие опору для спины, систему с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене.	К, О	Установить откидные поручни с двух сторон унитаза, унитазы имеющие опору для спины, систему с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на стене.	
					Отсутствует свободная зона для пересаживания с кресла – коляски на унитаз.	К	Создание свободной зоны для пересаживания с кресла – коляски на унитаз для инвалидов на кресле – коляски	

					Отсутствует писсуар вертикального вида.	Все	Установить писсуар вертикального типа.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Высота порога 0,03 м не соответствует нормативным требованиям.	К	Привести в соответствие с нормативными требованиями высоту порога не более 0,014 м.	
					Отсутствует аварийное освещение.	Все	Установить аварийное освещение.	
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет	16	48,49,50	Отсутствуют информационные таблички о назначении помещения, дублированные рельефными знаками.	Все	Установить информационные таблички о назначении помещения, дублированные рельефными знаками.	-
					Отсутствует универсальная кабина.	К	Оборудовать универсальной кабиной.	
					Отсутствуют вертикальные и горизонтальные поручни.	К, О	Оборудовать вертикальными и горизонтальными поручнями.	
					Отсутствуют откидные поворотные сидения.	К, О	Установить откидные поворотные сидения.	
					Высота порога 0,03 м не соответствует нормативным требованиям.	К	Привести в соответствие с нормативными требованиями высоту порога не более 0,014 м.	
5.3	Бытовая комната (приёмная)	Есть	17	51,52	Отсутствует рельефная нумерация шкафов.	С	Оборудовать шкафы рельефной нумерацией. Приобрести шкафы разной цветовой гаммы.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Высота порога 0,03 м не соответствует нормативным требованиям.	К	Привести в соответствие с нормативными требованиями высоту порога не более 0,014 м.	
					Отсутствуют информационные таблички о назначении помещения, дублированные рельефными знаками.	Все	Установить информационные таблички о назначении помещения, дублированные рельефными знаками.	Текущий ремонт.
					Отсутствует кнопка вызова.		Установить кнопку вызова.	

				Отсутствуют крючки для одежды, ко- стылей, тростей.	Все	Установить крючки для одеж- ды, костылей и тростей.	Индивидуальное решение с ТСР.
				Отсутствует писсуар вертикального вида.	Все	Установить писсуар вертикального типа.	Индивидуальное решение с ТСР.
				Отсутствуют информационные таблички о назначении помещения, дублированные рельефными знаками.		Установить информационные таблички о назначении помещения, дублированные рельефными знаками.	
				Отсутствует универсальные кабинки (туалетная, душевая).		Оборудовать универсальными кабинками.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследо- вания ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД	15;16;17.	42-52	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недо-
ступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступ на объект всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН временно недоступен (ВНД).

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от « 11 » 12 20 13 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБДОУ №21 «Светлячок», ул. Крылова, 36/1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Все	Сформировать комплексную систему информации, которая позволит инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСП.
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная си- стема информации, которая поз- воляет инвалиду определять ме- сто своего положения в по- мещении и свободно пере- двигаться в здании.	Все	Сформировать комплексную систему информации, которая позволит инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСП.
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная си- стема информации, которая поз- воляет инвалиду определять ме- сто своего положения в по- мещении и свободно пере- двигаться в здании.	С	Сформировать комплексную систему информации, которая позволит инвалиду определять место своего	Индивидуальное решение с ТСП.

					двигаться в здании.					положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно двигаться в здании.			Все	Сформировать комплексную систему информации, которая позволит инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.


* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно


** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Комментарий к заключению: Доступ на объект всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН временно недоступен (ВНД).

Architectural floor plan of a building complex. The plan shows a large central building with a central hall (3KH, H:10.50) and several rooms. To the right is a smaller building with rooms 12 and 13. To the left is a row of five small rectangular buildings (7, 8, 9, 10, 11). Dimensions are given for various rooms and corridors. A scale bar is at the bottom left. A north arrow is at the top right. The total area is 1359.6 m².


1	- вход на территорию (калитка)
2	- путь движения
	- отсутствует понижение бордюрного камня









№ 1 Вход (входы на территорию)



№ 2. Путь (пути) движения на территории




№ 3. Путь (пути) движения на территории




№ 4. Лестница наружная




№ 5. Пандус (наружный)




№ 6. Входная площадка




№ 7. Дверь (входная)




№ 8. Вход в тамбур




№ 9. Тамбур




№ 10. Тамбур




№ 11. Вестибюль. Зона ожидания




№ 12. Вестибюль. Зона ожидания




№ 13. Коридор




№ 14. Коридор




№ 15. Коридор



№ 16. Коридор




№ 17. Лестница (внутри здания) по путям к эвакуационному выходу



№ 18. Лестница (внутри здания)




№ 19. Лестница (внутри здания)




№ 20. Лестница (внутри здания)



№ 21.




№ 22. Лестница (внутри здания)




№ 23. Лифт




№ 24. Лифт




№ 25. Кабина лифта




№ 26. Дверь




№ 27. Дверь




№ 28. Дверь




№ 29. Путь Эвакуации




№ 30. Путь эвакуации







№ 31. Вход в групповую




№ 32. Групповая



№ 33. Кабинет логопеда 	№ 34. Кабинет психолога 
№ 35. Вход в спортивный зал 	№ 36. Спортивный зал 


№ 37. Вход в музыкальный зал



№ 38. Музыкальный зал.




№ 39. Вход в бассейн




№ 40. Бассейн




№ 41. Вход из раздевалки бассейна




№ 42. Вход в санузел в групповой




№ 43. Санузел в групповой




№ 44. Санузел в групповой




№ 45. Вход в санузел для персонала




№ 46. Санузел для персонала




№ 47. Санузел для персонала




№ 48. Вход в душевую комнату в бассейне




№ 49 Душевая комната в бассейне




№ 50. Душевая комната в групповой




№ 51 В ход в приемную



№ 52. Бытовая комната (приемная в групповой)



от ближайшего к участку МБДОУ №21 «Светлячок» на ул. Крылова



	- путь движения к МБДОУ №21 «Светлячок» к ближайшей остановке общественного транспорта
	- граница участка МБДОУ №21 «Светлячок»
	- МБДОУ №21 «Светлячок»
	- пешеходный переход
	- остановка общественного транспорта
	- регулируемый светофор со светодиодным табло обратного отчета времени, отсутствует звуковой сигнал
	- отсутствует понижение бордюрного камня



29.09.2014 18:10

Ты 24 ЧАСА


ТАХИ

ТАХИ

КВ. СУТКИ
901-201

ТАХИ

ТАХИ



29.09.2014 18:09

САИТЫ
Звоните 683-183


380 0000
715 888

ПЕШЕКОМ
ПРОХОДИТЬ


29.09.2014 18:09



29.09.2014 18:08



29.09.2014 18:06



29.09.2014 18:03